

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 006/2018

Ao Executivo, para que através do Setor competente determine a manutenção da porta de metal bem como instalação extravasor alongado aos fundos do Ginásio de Esportes José Eduardo Jarek no Bairro Nova Villa.

Senhor Presidente:

Em visita ao bairro Nova Villa no Ginásio de Esportes José Eduardo Jarek constatei a necessidade da manutenção em uma das portas de metal aos fundos do ginásio, notei também que o que ocasiona a deterioração da porta é que o extravasor utilizado não possui alongamento ou seja, a água escorre pela parede diretamente a porta de metal contribuindo drasticamente para a deterioração da porta.

INDICO, ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a necessidade acionar o departamento competente, para tomar as devidas providências.

SALA DAS SESSÕES, 06 fevereiro de 2018

MARCIO BOSA VEREADOR

Lido no Expediente da Sessão

Secretario

do dia

V/6 JAN. 2018

APROVADO

APROVADO EM 0 6/JAN. 2018

Votos favoráveis

Abstenções Ausências

Presidente